



Information Technique

ELENSIO 200 - 250 - 250 H

Chauffe-eau thermodynamique

FR

Dépannage

JS

N° IT2714-fr

14/12/2022


Vérifications en cas de défaut H06.51 (Blocage du compresseur)

1. Vérifier le branchement aux 3 bornes du compresseur :


1.1 Accédez au compresseur :

- Enlevez les 3 vis ①
- Enlevez le capot supérieur ②
- Enlevez le couvercle intermédiaire ③

1.2 Démontez le capot du compresseur pour accéder aux bornes R, C et S




1.3 Vérifiez que les 3 fils avec étiquette R, C et S sont bien raccordés sur les bornes correspondantes du compresseur marquées R, C et S :



2. Vérifiez le branchement du pressostat **10** (contact sec fermé)


3. Vérifiez le fonctionnement de l'électrovanne de dégivrage **12**

4. Vérifiez le condensateur **19** (connexions, aspect)



- 9 Compresseur
- 10 Pressostat haute pression
- 12 Electrovanne de dégivrage
- 13 Clapet anti-retour
- 14 Détendeur thermostatique
- 15 Filtre déshydrateur avec valve Schrader HP
- 17 Valve Schrader BP
- 19 Condensateur du compresseur

Schéma électrique :



IMW-6001053-06