



Technische Information

DE

Öl-Brennwertkessel OSCR 18 – 24 – 30 OSCR 45

Geräte vorübergehend ohne Reinigungsbürste geliefert


JS

N° ITOE0247-de


06/10/2021

1. Betreff

- Nachfolgende Geräte werden, aufgrund einer Weltweiten Rohstoffkrise, ohne der runden Bürste Referenz **300024571**, ausgeliefert.
Diese Bürste wird zur Reinigung des Feuerraums benutzt.



- Geräte die ohne Bürste geliefert werden, sind mit folgendem Etikett gekennzeichnet:




2. Betroffene Geräte

Betroffene Geräte	Referenz	Beschreibung	Kolli-Nr
OSCR 18 – 24 - 30	100017739	OSCR 18	MV12
	100017740	OSCR 24	MV13
	100017741	OSCR 30	MV14
	100019265	OSCR 18 LS	MV19
	100019266	OSCR 24 LS	MV20
	100019268	OSCR 30 LS	MV21
OSCR 45	7660318	OSCR 45	MV104

3. Zusendung der Bürste verlangen

1. Notieren Sie die Seriennummer Ihres Geräts: siehe Typenschild:




2. Schicken Sie bitte:
- Ihre Anschrift
 - Ihre Geräte-Seriennummer

an nachfolgende E-mail Adresse :

piecederechange@oertli.fr

3. Die Bürste wird Ihnen kostenlos geliefert, **sobald sie auf Lager ist.**

Betroffene Geräte	Beschreibung	Ersatzteil-Referenz	
OSCR 18 – 24 – 30 OSCR 45		300024571	RUNDE REINIGUNGSBÜRSTE